



**CODEART**

Des machines pour  
nourrir les Hommes

## POSTE A SOUDER A TRANSFORMATEUR

Numéro de Stock:	<b>9199</b>
MARQUE	WELCO
MODELE	160
<b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>	
Type de courant de soudage (continu ; alternatif):	Alternatif
Courant de soudage minimum (A):	55
Courant de soudage maximum (A):	160
Utilisable avec électrodes enrobées Ø (mm):	2 - 2,5 -3,2 et 4
<b>ALIMENTATION</b>	
Tension d'alimentation (V):	220
TRI-MONO:	MONO
Courant d'alimentation max (A):	37 (c'est la pointe de courant que l'on pourrait rencontrer lors de l'amorçage de l'arc.
Courant d'alimentation efficace (A):	12 (C'est le courant qu'il faut considérer comme valeur moyenne lors du fonctionnement normal du poste. C'est aussi le courant a considéré pour calibrer le disjoncteur magnéto thermique)
<b>COLISAGE</b>	
Poids net (Kg):	18,5
Dimensions : Lx lx h (mm):	450 x 200 x 300 (h)
<b>ETAT GENERAL MACHINE</b>	
Travaux a faire pour révision:	néant
<b>REMARQUE:</b>	Pour éviter de dépasser leurs capacités une protection thermique automatique est prévue qui en cas de surchauffe interrompt l'alimentation ; il est nécessaire ensuite d'attendre quelques minutes avant de reprendre le travail. Tout poste doit être raccordé à une boîte à fusible équipé d'un interrupteur différentiel (non fourni).
<b>OUTILS ET EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES RECOMMANDES:</b>	Masque de soudage (non inclus) automatique ou masque classique avec verres noir de protection et verres de rechange (non inclus); Gant de soudage (non inclus); Marteau de soudeur ((non inclus);
<b>ANNEXES:</b>	Notice technique du fabricant
<b>AVERTISSEMENT:</b>	Il s'agit d'un poste, certes de qualité et ROBUSTE car NON ELECTRONIQUE mais il sera difficile de trouver des pièces de rechange. En cas de panne notre service technque reste disponible mais sans garantie. Il s'agit de postes vendus en grandes surfaces sans référence à un constructeur de poste de marque réputée.